

TRAUMA

Placas Miembro Superior



OVERFIX®

Radio

Placa para Radio Distal Palmar, con tornillos de angulación variable.

Indicación: Fracturas de Radio Distal Palmar, con fijación de fracturas intra y extra articulares. Se colocan con tornillos bloqueados \varnothing 2,4 mm .rosca total en la cabeza con posibilidad de angulación. Y en la rama tornillos bloqueados \varnothing 2,4 mm. y tornillos corticales \varnothing 2,4 mm.



Modelos de Tornillos

● Tornillo bloqueado \varnothing 2,4 mm.

Opción: Disponible en Acero yTitanio.

OVERFIX®

Código	Descripción	Orificios
30731-003	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Izquierda	3
30731-104	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Derecha	3
30731-004	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Izquierda	4
30731-104	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Derecha	4
30731-005	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Izquierda	5
30731-105	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Derecha	5
30731-006	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Izquierda	6
30731-106	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Derecha	6
30731-007	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Izquierda	7
30731-107	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Derecha	7
30731-008	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Izquierda	8
30731-108	Placa Bloqueada Volar para Radio Distal VA Derecha	8