TRAUMA

Placas Miembro Inferior





Tibia

Placa para Tibia Distal Lateral

Indicación: Fractura distal lateral de la tibial. Se coloca con tornillos bloqueados Ø 3,5 mm. Tornillos esponjosos Ø 4,0 mm. y tornillos corticales Ø 3,5 mm.





Opción: Disponible en Acero y Titanio.

Código	Descripción	Orificios	Largo
10737-005	Placa para Tibia Distal Lateral Izquierda	5	81
10737-007	Placa para Tibia Distal Lateral Izquierda	7	107
10737-009	Placa para Tibia Distal Lateral Izquierda	9	133
10737-011	Placa para Tibia Distal Lateral Izquierda	11	159
10737-013	Placa para Tibia Distal Lateral Izquierda	13	185
10737-105	Placa para Tibia Distal Lateral Derecha	5	81
10737-107	Placa para Tibia Distal Lateral Derecha	7	107
10737-109	Placa para Tibia Distal Lateral Derecha	9	133
10737-111	Placa para Tibia Distal Lateral Derecha	11	159
10737-113	Placa para Tibia Distal Lateral Derecha	13	185

